

TECHNICKÝ LIST



MAXSHIELD

Pracovní oděv

Objednávkové číslo:	H9093
Materiál:	PP+PE antistatická úprava
Gramáž:	65 g/m ²
Velikost:	S - XXXL

Bílý jednorázový ochranný overal s elastickou kapucí, elastickými manžetami a pasem a se zapínáním na zip krytý klopou. Tento ochranný oděv s antistatickými vlastnostmi je určen k použití v případě možného vystavení lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo nízkému tlaku, proti radioaktivní kontaminaci částicemi, malému postřikání, proti kterému není nutná



úplná bariéra prostupu kapaliny (na molekulární úrovni), na ochranu proti polétavým pevným částicím a proti průniku infekčních virů. Určení vhodnosti obleku pro daný účel použití je na odpovědnosti uživatele.

Vhodný pro práci ve výbušném prostředí, strojírenství, v automobilovém a chemickém průmyslu.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných norem:

EN ISO 13688:2013 : Ochranné oděvy - Obecné požadavky

EN 13034:2005+A1:2009 : Ochranné oděvy na ochranu proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytujícím omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6B)

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 : Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5B)

EN 1149-5:2018 : Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti

EN 14126:2003+AC:2004 : Ochrana před průnikem infekčních virů

EN 1073-2:2002 : Ochrana před radioaktivní kontaminací

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0624 (Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A, P.zza Sant'Anna, 2-21052, Busto Arsizio (VA) Itálie) dne 27. 5. 2021, číslo certifikátu CE 1505210428 - 00 - 00.

Počet kusů v kartonu:	50 ks
Hmotnost kartonu:	11,9 kg
Rozměr kartonu:	0,083 m³
Dílčí balení:	1 ks

Oděv je určen na jedno použití, **NEPOUŽÍVAT OPAKOVANĚ**. Neperte, nečistěte. Před použitím zkontrolujte neporušenost oděvu, oděv nenoste v případě, že vykazuje jakékoliv vady, známky roztržení, porušení. Oděvy sami neopravujte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla. K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Výrobky skladujte a přepravujete nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem, přímým slunečním světlem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.
